# 設備ライフサイクル管理に役立つ情報誌

## 設備保全に役立つ紙上講座 ~ 第3回「CVケーブルの劣化」

### 第3回講座は「CVケーブルの劣化」をテーマにみなさまの保全活動にお役立ちいただける知識情報を紹介します。

ここ数年の経済産業省産業保安監督部の統計によりますと電気設備の波及事故の原因の約70%は経年劣化への 対応遅延が原因となっており、さらにその対応遅延のなかで約70%を占める対象物がケーブルとなっています。 主に自然劣化による絶縁破壊で地絡が発生してしまうというのが大部分です。よく考えれば他の受変電設備は、点 検等を実施していますが、ケーブルは施工してから1回も何もしていないというものも多いため、その点も多く事 故が発生している理由と言えます。

現在、稼働済みで一般的に施工されている高圧CV(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース)ケーブルの水トリー (Water Tree)現象(写真1)はよく知られた現象で絶縁部内に浸透した水分がトリー上に進行し、絶 縁破壊を引き起こす現象です。CVケーブルには、1975年あたりから製造開始されたE-Tタイプ(外部半導 電層がテープ巻き)と1983年あたりから製造開始されたE-Eタイプ(外部半導電層が一括成形)があります。 (図1構造参照) E-Tタイプは、テープ巻きの部分から劣化により水分等の侵入を受けやすく、長期信頼性は、 E-Eタイプより劣ります。電力会社の調査では、E-Eタイプはほぼ水トリー現象は発生していないと聞いてい ます。E-TタイプかE-Eタイプかは、どのメーカもケーブル自体に表示していますので実際のケーブルを見れ ば分かるようになっています。 (写真2参照)

ケーブルの経年事故件数は、約20年を境に大幅に増加する傾向があります。(図2参照)EITケーブルをご 使用になられていたり、そろそろ設置から20年を経過する場合は、更新等の計画作成やケーブル劣化診断等の実 施が必要です。一旦事故が発生してしまうとケーブル手配、ケーブル布設など思わぬ長期間停電対応が必要となる 場合がありますので事前の対応が重要となります。





写真1. 水トリー現象



ケーブル記載

E一T、E一Eタイプの構造



図2. 経過年別事故件数

製造後経過年数(年)

30


25波<sub>20</sub>

事 15

故 10



絶縁破壊したケーブル 写真3.





#### 安全 トピックス 【 熱中症 】

厚生労働書の統計では、2018年度熱中症の死傷者(死亡と休業4日以 上)数は1178人となっています。これはここ数年 4~500人台で あったため、ほぼ倍増となっており、大きな社会問題となりました。WBG T計や熱中症グッズの設置などをご対応された会社様も多いと思います。 2018年建設業の現場では、空調服等の冷却服の採用が拡大しました。当社 でも、空調服を注文しましたがメーカ生産が追いつかない状況で結局夏季に 間に合わず、涼しくなってから入荷という苦い思いをしています。

<熱中症 知っておいた方が良いこと> - 飲料は、口が渇く前に飲め 熱中症は、汗で失った水分と塩分などの電解質不足が原因で発生します。 よって、水だけ飲んでもダメで塩分、糖分等が含まれた飲料を飲む必要が あり、一般的にはスポーツドリンク等が推奨されています。

2リットルぐらいミネラル水を十分飲んでいた方も塩分(Na:ナトリウ ム)不足で熱中症になったこともあるそうなので注意が必要です。

ところが、スポーツドリンクを飲んでもNa(ナトリウ ム)等を吸収するのに時間がかかるため熱中症の症状が現 れてから飲んでも間に合わないそうです。

よって、口が渇く前に少量ずつでも飲んでおくことが非 常に大事となります。

まだまだ暑い日はありますので、ご注意ください。


#### 東光高岳 トピックス 【 JECA FAIR 2019に出展 】

5. 22~24東京ビッグサイトで開催されましたJECA FAIR2 〇19 第67回電設工業展へ出展いたしました。当ブースへ多数ご来場 いただき誠にありがとうございました。

### <出展製品>

- 社会インフラ(一般産業、公共)向けコンテンツー
- ・ 励磁突入電流抑制型変圧器(油入、モールド)
- 受配電設備のメンテナンスサービス
- ・新型多機能監視装置(製品コンクール参加)
- ・受変電設備およびエネルギー監視・制御システム(MUDIC、エコWeb)
- i-Reporter (現場、工場等における生産性向上アプリ)
- 電力インフラ(電力会社)向けコンテンツ -
- ・送電線過負荷保護リレーシステム(OLR) IEC61850搭載
- ・スマートSIS(固体絶縁開閉装置)とデジタル変電所構想

次回JECA FAIR2020は、2020. 5. 27~29 イン テックス大阪で開催されます。出展予定しておりますのでぜひお立ち寄りく ださい。








励磁突入電流抑制型 変圧器

MUDIC





電気設備は、設置後25年経過で故障率が格段に上昇します。設備不良の原因のうち52%が自然劣化となります。 (出所:電気共同研究)20年を越えたら、更新計画のご検討を開始されることをご推奨いたします。

https://www.tktk.co.jp/

E-mail:dp.enjineer.mainteg@tktk.co.jp TEL 03-6371-5432 FAX 03-6371-5443 TEL 03-6371-4392 FAX 03-6371-5442 TEL 0285-20-5840 FAX 0285-20-5841 TEL 045-252-7071 FAX 045-251-2849 TEL 022-298-2688 FAX 022-298-2687 TEL 052-211-6811 FAX 052-211-6812 TEL 06-6344-5331 FAX 06-6341-0958 TEL 092-731-3010 FAX 092-731-3040



東北支社

エンジニアリング部メンテナンスグループ 〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 ヒューリック豊洲プライムスクエア8階 社会インフラ営業部 産業グループ 北関東営業所

🚰 株式会社 東光高岳

〒323-0806 栃木県小山市大字中久喜1440番地 横浜営業所

〒231-0041 神奈川県横浜市中区吉田町65番地 ERVIC横浜ビル6階 社会インフラ営業グループ 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4番18号 タカノボル第22ビル6階

〒135-0061 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 ヒューリック豊洲プライムスクエア8階

社会インフラ営業グループ 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2丁目3番4号 名古屋錦フロントタワー2階 中部支社 社会インフラ営業グループ 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島2丁目4番27号 新藤田ビル18階 関西支社 社会インフラ営業グループ 〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通5丁目23番地8号 サンライトビル9階 九州支社

電力プラント事業本部