

弊社子会社東光東芝メーターシステムズ製無線機器(通信ユニット)の不具合について

2021年3月4日
株式会社東光高岳

弊社子会社東光東芝メーターシステムズ株式会社において製造・販売し、ガスメーターに接続しております無線機器(ガスメーターと接続し、主に計量データ収集を行い、必要に応じて保守・運用等を行うために使用する通信機器)において、電波法に定める技術基準に適合しない状態が稀に発生することが判明いたしました。

本日、本不具合につきまして東光東芝メーターシステムズ株式会社が本件に関するお知らせをホームページ上に掲載いたしましたのでお知らせいたします。詳しくは、東光東芝メーターシステムズ株式会社のホームページをご参照くださいますようお願い申し上げます。

<東光東芝メーターシステムズ株式会社ホームページ>

http://www.t2ms.co.jp/pdf/t2ms_newsrelease_20210304.pdf

東光高岳グループといたしましては、今後このような不具合を発生させないよう努めてまいります。お客さまにおかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

以上